

【 塗 装 方 法 ・ メンテナンス ・ 保 管 方 法 】

ご用意いただくもの。



サンディングペーパー（＃240～＃320）

硬めの刷毛またはスポンジ

ウエス

《 塗装方法 》



①塗料はよく攪拌してからご使用ください。

②塗装面をサンディング（＃240～＃320）してスムーズな塗装面を作ってください。



③刷毛又はスポンジで、少量を木目に沿ってすり込むように塗ってください。



④塗装後浸透しきらない余剰塗料は、約5分後に拭き取ってください。

⑤乾燥時間は10～36時間、重ね塗りする時は乾燥後に行ってください。

⑥濃い目の仕上げが必要なときは、乾燥後に同じカラーを重ね塗りしてください。

カラー塗装の場合、乾燥後はNBG-101.102.103.103Cで仕上げると艶のある落ち着いた仕上がりが得られます。

クリア・カラー共に乾燥後必ずウエスで磨き仕上げをしてください、程よく艶がでて美しい仕上がりになります

《 メンテナンス 》

1. 床・水廻りは6ヶ月から年に1度ワックス（NBG-101.102..103.103C）がけをしていただくと床板や羽目板を保護し長い間美しくご使用いただけます。

腰・壁・天井は特に必要ありませんが1～2年に1回ワックスがけをすることをお奨めします。

2. 汚れはサンドペーパー＃240でかけるか中性洗剤を木部に泡立ててタワシでこすり布（ウエス）で拭き取ってから同じ塗料を薄く塗ってください

3. 傷がついた場合は＃240程度のサンドペーパーをかけ2.同様に塗ってください

4. 塗装面木部がへこんだ場合スチームアイロンで蒸気を当てると元に戻ります（※但し深い場合は戻らない事もあります）

《 保管方法 》

1. 使用後はなるべく残量にあった容器に移し、蓋をし冷暗所に保管してください。

2. 飲用は出来ません

3. 目に入った時は直ちに洗浄し医師に相談してください。

4. 柿渋の場合は鉄さびが起きる可能性があります。

※仕上げやメンテナンスに是非お使いください。

より美しく保てます。